





Porte à pont-levis - mur est




Porte à pont-levis - mur ouest




Porte à pont-levis - Façade Nord




Porte à pont-levis - Piédroit et jambage est



Porte à pont-levis - Piédroit et jambage ouest



Porte à pont-levis - Façade sud



Donjon du Houssoy - Crouy-sur-Ourcq
Reconstitution des piédroits de la porte à pont-levis

Demande d'autorisation de travaux
MH105 - Dossier photographique
Janvier 2023



Groupement REMPART Ile-de-France
44-46 rue François Miron 75004 PARIS
01.48.78.46.85
grif@rempart.com